


1) wegen der praktischeren Schreibweise hier: $EI = 5.850 \text{ kNm}^2$

a)



Bereich 1:

$$q_{(x)} = x$$

$$Q_{(x)} = -\frac{x^2}{2} + 6$$


$$M_{(x)} = -\frac{x^3}{6} + 6x$$

$$w'_{(x)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{x^4}{24} - 3x^2 + 25,2 \right)$$

$$w_{(x)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{x^5}{120} - x^3 + 25,2x \right)$$

wegen der praktischeren Schreibweise hier: $EI = 5.850 \text{ kNm}^2$

b)



Bereich 1:

$$q_{(x_1)} = 0$$

$$Q_{(x_1)} = 12$$

$$M_{(x_1)} = 12x - 54$$

$$w'_{(x_1)} = -\frac{1}{EI} (-6x^2 + 54x)$$

$$w_{(x_1)} = -\frac{1}{EI} (-2x^3 + 27x^2)$$

Bereich 2:

$$q_{(x_2)} = 4$$


$$Q_{(x_2)} = -4x + 12$$

$$M_{(x_2)} = -2x^2 + 12x - 18$$

$$w'_{(x_2)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{2}{3}x^3 - 6x^2 + 18x + 108 \right)$$

$$w_{(x_2)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{x^4}{6} - 2x^3 + 9x^2 + 108x + 189 \right)$$

3) wegen der praktischeren Schreibweise hier: $EI = 2.520 \text{ kNm}^2$



Bereich 1:

$$q_{(x)} = 0,5x + 3$$


$$Q_{(x)} = -\frac{1}{4}x^2 - 3x + 7,2$$

$$M_{(x)} = -\frac{1}{12}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 7,2x - \frac{76}{15}$$

$$w'_{(x)} = -\frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{48}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 3,6x^2 - \frac{76}{15}x \right)$$

$$w_{(x)} = -\frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{240}x^5 - \frac{1}{8}x^4 + 1,2x^3 - \frac{38}{15}x^2 \right)$$

b)



Bereich 1:

$$q_{(x_1)} = 0$$

$$Q_{(x_1)} = -4,5$$

$$M_{(x_1)} = -4,5x + 6$$

$$w'_{(x_1)} = -\frac{1}{EI} (-2,25x^2 + 6x)$$

$$w_{(x_1)} = -\frac{1}{EI} (-0,75x^3 + 3x^2)$$

Bereich 2:


$$q_{(x_2)} = 0$$

$$Q_{(x_2)} = 6$$

$$M_{(x_2)} = 6x - 12$$

$$w'_{(x_2)} = -\frac{1}{EI} (3x^2 - 12x - 12)$$

$$w_{(x_2)} = -\frac{1}{EI} (x^3 - 6x^2 - 12x)$$



Bereich 1:

$$q_{(x_1)} = 0$$

$$Q_{(x_1)} = -6$$

$$M_{(x_1)} = -6x + 3$$

$$w'_{(x_1)} = -\frac{1}{EI}(-3x^2 + 3x)$$

$$w_{(x_1)} = -\frac{1}{EI}\left(-x^3 + \frac{3}{2}x^2\right)$$

Bereich 2:

$$q_{(x_2)} = 0$$

$$Q_{(x_2)} = 0$$

$$M_{(x_2)} = -6$$

$$w'_{(x_2)} = -\frac{1}{EI}(-6x - 2,25)$$

$$w_{(x_2)} = -\frac{1}{EI}(-3x^2 - 2,25x)$$

Bereich 3:


$$q_{(x_3)} = 0$$

$$Q_{(x_3)} = 0$$

$$M_{(x_3)} = -6$$

$$w'_{(x_3)} = -\frac{1}{EI}(-6x - 11,25)$$

$$w_{(x_3)} = -\frac{1}{EI}(-3x^2 - 11,25x)$$



Bereich 1:

$$q_{(x_1)} = \frac{3}{4}x$$

$$Q_{(x_1)} = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{2}$$

$$M_{(x_1)} = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{1}{2}x - \frac{4}{15}$$

$$w'_{(x_1)} = -\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{32}x^4 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{4}{15}\right)$$

Bereich 2:

$$q_{(x_2)} = \frac{3}{4}x + 3$$

$$Q_{(x_2)} = -\frac{3}{8}x^2 - 3x + \frac{19}{2}$$

$$M_{(x_2)} = -\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{19}{2}x - 6$$

$$w'_{(x_2)} = -\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{32}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{19}{4}x^2 + 6x + \frac{56}{15}\right)$$

$$w_{(x_1)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{1}{160} x^5 - \frac{1}{12} x^3 - \frac{4}{15} x \right) \quad w_{(x_2)} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{1}{160} x^5 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{19}{12} x^3 + 3x^2 + \frac{56}{15} x \right)$$

Aufgabe 1

a) Randbedingungen

$$M(x_1 = 0) = 0$$

$$M(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

b) Randbedingungen

$$Q(x_2 = l) = 0$$

$$M(x_2 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w'(x_1 = 0) = 0$$

Übergangsbedingungen

Übergangsbedingungen

$$Q(x_1 = l) = Q(x_2 = 0)$$

$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

$$w(x_1 = l) = w(x_2 = 0)$$

Aufgabe 2

a) Randbedingungen

$$Q(x_3 = l) = 5$$

$$M(x_1 = 0) = 0$$

$$M(x_3 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_2 = l) = 0$$

$$w(x_3 = 0) = \frac{N_1 \cdot l_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{N_2 \cdot l_2}{E_2 \cdot A_2}$$

b) Randbedingungen

$$Q(x_2 = l) = 0$$

$$M(x_1 = 0) = 0$$

$$M(x_2 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_2 = 0) = 0$$

Übergangsbedingungen

$$Q(x_1 = l) = Q(x_2 = 0) + 5$$

$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$M(x_2 = l) = M(x_3 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

$$w'(x_2 = l) = w'(x_3 = 0)$$

$$w(x_1 = l) = w(x_2 = 0)$$

Übergangsbedingungen

$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

Aufgabe 3

a) Randbedingungen

$$w'(x_1 = 0) = 0$$

$$w'(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

Übergangsbedingungen

b) Randbedingungen

$$M(x_2 = l) = 0$$

$$w'(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_2 = 0) = \frac{N_1 \cdot l_1}{E_1 \cdot A_1} = 0 \text{ wegen } E \cdot A = \infty$$

Übergangsbedingungen

$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

c) Randbedingungen

$$M(x_2 = 0) = -6$$

$$M(x_3 = 0) = -6$$

$$M(x_3 = l) = -6$$

$$w'(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_2 = 0) = 0$$

$$w(x_3 = 0) = \frac{N_1 \cdot l_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{N_2 \cdot l_2}{E_2 \cdot A_2} = 0 \text{ wegen } E \cdot A = \infty \text{ bzw. wegen } N = 0$$

Übergangsbedingungen

$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$M(x_2 = l) = M(x_3 = 0)$$

$$w'(x_2 = l) = w'(x_3 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

d) Randbedingungen

$$M(x_1 = 0) = 0$$

$$M(x_2 = l) = 0$$

$$w(x_1 = 0) = 0$$

$$w(x_1 = l) = 0$$

$$w(x_2 = 0) = 0$$



$$w(x_2 = l) = 0$$

Übergangsbedingungen



$$M(x_1 = l) = M(x_2 = 0)$$

$$w'(x_1 = l) = w'(x_2 = 0)$$

- 1) Gegeben sind die nachfolgenden Systeme mit Belastung.
 $E = 30000 \text{ N/mm}^2$; Querschnitt $b/h = 15/25 \text{ cm}$. Berechnen Sie mit Hilfe der DGL die max. Durchbiegung!



- 2) Gegeben sind die nachfolgenden Systeme mit Belastung.
 $E = 30000 \text{ N/mm}^2$; Querschnitt $b/h = 15/25 \text{ cm}$. Berechnen Sie mit Hilfe der DGL die Verdrehungen an den Stabenden sowie die max. und min. Durchbiegung!




- 3) Gegeben sind die nachfolgenden Systeme mit Belastung. Berechnen Sie mit Hilfe der DGL der Biegelinie die maximalen Werte für die Durchbiegung und die Verdrehung.


$E = 210.000 \text{ MN/m}^2$

Querschnitt : Hohlprofil □ 100x200x4


a)



b)



c)



d)

