


Formeln zur Berechnung des Freien Standpunktes



Gegeben: y_1, x_1 Berechnen: $t_1^2; e_{1,2}$
 y_2, x_2

$$y'_N = 0,000 \quad x'_N = 0,000 \\ y'_1 = 0,000 \quad x'_1 = e'_{N,1}$$

$$t'^2_N = \beta \quad P \rightarrow R \quad y'_2 = e'_{N,2} \cdot \sin t'^2_N \\ e'_{N,2} \quad x'_2 = e'_{N,2} \cdot \cos t'^2_N$$

$$\frac{y'_2 - y'_1}{x'_2 - x'_1} \quad R \rightarrow P \quad \frac{t'^2_1}{e'_{1,2}}$$

$$q = e_{1,2} / e'_{1,2} \quad \alpha = 200 - t'^2_1$$

$$t_1^2 + \alpha \quad P \rightarrow R \quad \Delta y = q \cdot e'_{N,1} \cdot \sin(t_1^2 + \alpha) \\ e'_{N,1} \cdot q \quad \Delta x = q \cdot e'_{N,1} \cdot \cos(t_1^2 + \alpha)$$

$$y_N = y_1 + \Delta y \\ x_N = x_1 + \Delta x$$

Formeln gelten auch für Brechungswinkel $\beta > 200$ gon