




1) a)



b)




c)




1) Ermitteln Sie für die nachfolgenden Spannungszustände die Hauptspannungsrichtungen, die maximale Hauptnormalspannung, sowie die maximale Schubspannung und zeichnen Sie für die Spannungszustände die Mohr'schen Spannungskreise.

a)



b)



c)

